

сертифицировано в соответствии с DIN EN ISO 9001

Технический паспорт



Серия ZHM...НР

Шестеренчатый расходомер для высоких давлений

ZHM HP- Шестеренчатый расходомер

Применение

Благодаря своей прочной конструкции этот расходомер идеально подходит для высоких давлений, особенно для суровых условий, например морских и подводных приложений.

Везде, где происходит дозирование или измерение добавок, гидравлических жидкостей, инъекций под высоким давлением, находит применение расходомер ZHM HP. Высококачественные материалы и покрытия рассчитаны на работу в экстремальных условиях.

Различные габариты позволяют решать множество задач. Шестеренчатые расходомеры обеспечивают высокую точность измерения, быстрый отклик и работают с различными вязкостями. Присоединительная резьба: AUTOCLAVE 3/8"_SF-375-CX позволяет работать с давлением до 1000 бар. Наши ATEX сертифицированные частотные усилители позволяют работать в взрывоопасных зонах.

Устройство и принцип работы

В измерительной камере находятся две шестерни, которые, определенным образом могут взаимодействовать между собой. Жидкость, протекая через измерительную камеру, приводит во вращательное движение шестерни. Частота вращения пропорциональна потоку и считывается датчиком бесконтактно.

Приложения

- Гидравлические масла
- Антикоррозионные добавки
- Деэмульгаторь
- DRA (Drag Reducer Additives)
- Волно-гидравлические добавки
- Другие добавки
- Консерванть

Особенности

- Давление до 1000 бар
- Быстрое время отклика
- Широкий диапазон вязкости
- Винты с покрытием Xylan

Технические данные

| Тип | Диапазон измерения, л/мин | | | К-фактор, импульсы/л ¹⁾ | Макс. давление, бар | Частота, в Гц ¹⁾ | | Вес, кг | |
|--------------|------------------------------|----|----|--|----------------------------|---------------------------------------|----|-------------------|------|
| ZHM 01/1 HC* | 0,005 | до | 2 | 26.500 | 1.000 | 2,2 | до | 880 | 3,4 |
| ZHM 01/2 HP* | 0,02 | до | 3 | 14.000 | 1.000 | 4,6 | до | 700 | 3,4 |
| ZHM 02 HP* | 0,1 | до | 7 | 4.200 | 1.000 | 7 | до | 490 | 3,4 |
| ZHM 03 HP* | 0,5 | до | 25 | 1.740 | 1.000 | 14 | до | 730 | 3,9 |
| ZHM 04 HP* | 0,5 | до | 70 | 475 | 1.000 | 4 | до | 560 | 11,1 |

¹⁾ Средние значения с одним датчиком. Для более высокого разрешения имеются двойные датчики.

Точный тип по запросу

| Общие сведения | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Линейность | ± 0.5% от значения (≥ 30 мм²/с; до 0.1% с электроникой линеаризации) | | | | | | |
| Воспроизводимость | ± 0.1% | | | | | | |
| Материалы | Корпус: в соотв. с DIN 1.4404 (SS316L) Шестерни: в соотв. с DIN 1.4122, 1.4501 Опора: подшипник, твердый сплав (ZHM 01/1) Уплотнения: FKM | | | | | | |
| Температура среды | -20°C до +150°C (другие температуры по запросу) | | | | | | |
| Габариты | см. чертежи (стр. 4 до 5) | | | | | | |


Руководство по выбору датчика

| Тип | | VTE * | WT */ WI* | VIE * | IF * / VIEG | VTC * | VTB * | TD * | VHE* | FOP* |
|--|-----------------------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|----------|------|------|------|
| Тип отве | Тип отверстия ¹⁾ | | E | Е | E | E | Е | D | Е | E/F |
| ba | ≤ +70°C | | | | | | | | | |
| ды | ≤ +120°C | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Температура среды | ≤ +150°C | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | |
| Le Le | ≤ +350°C | | | | ✓ | | | | | |
| ЕХ-Защита | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| Частотный выход | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| Выход у | Выход удвоенной частоты | | | | | | | | | |
| Аналого | Аналоговый выход 4 - 20 мА | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Определение прямого/ обратного тока | | | | | | | | | | |
| Локальный дисплей | | | | | | ✓ | ✓ | | | |
| Линеаризация | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Питание 12 - 24 V | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| Питание от батареек | | | | | | | ✓ | | | ✓ |
| Интерфейс | | | ✓ | | | ✓ | | | | |

¹⁾ Типы отверстий: E: один отвод / D: двойной отвод / F: FOP-отвод * Код типа см. в отдельной спецификации.

ZHM HP - Шестеренчатый расходомер


Чертеж (мм) - ZHM 01/1 до 03 HP



| Тип ZHM | ØΑ | В | С | D | G ³⁾ | Н | L | P 1) | T 2) | Автоклав | R ⁴⁾ |
|-------------|----|----------------|----|----|------------------------|----|----|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| ZHM 01/1 HC | 94 | M8 ↓ 16 | 18 | 48 | UNF 9/16" | 72 | 92 | Е | 23 | SF375CX20 | 3/8" |
| ZHM 01/2 HP | 94 | M8 ↓ 16 | 18 | 48 | UNF 9/16" | 72 | 92 | B/E | 23 | SF375CX20 | 3/8" |
| ZHM 02 HP | 94 | M8 ↓ 16 | 18 | 48 | UNF 9/16" | 72 | 92 | E/H | 23,5 | SF375CX20 | 3/8" |
| ZHM 03 HP | 94 | M8 ↓ 16 | 18 | 60 | UNF 9/16" | 84 | 92 | E/H/M | 23,5 | SF375CX20 | 3/8" |

¹⁾ см. руководство по выбору датчика (стр. 3) 2) Пожалуйста, обратите внимание: общая высота рассчитывается с высоты (H) расходомера и датчика (отдельный паспорт) минус глубина ввинчивания (T). 3) Размер подключения автоклава: SF375CX20 4) R = диаметр трубы

Чертеж (мм) - ZHM 04 HP



125

 $\rm M8 \ {\bf \downarrow} \ 16$

3/4" 14 NPS

116

121

30,5

SF750CX20

3/4"

18

¹⁾ см. руководство по выбору датчика (стр. 3) 2) Пожалуйста, обратите внимание: общая высота рассчитывается с высоты (H) расходомера и датчика (отдельный паспорт) минус глубина ввинчивания (T). 3) Размер подключения автоклава: SF750CX20 4) R = диаметр трубы

Контактное лицо

КЕМ Штаб-квартира

Liebigstraße 5 85757 Karlsfeld Deutschland

T. +49 8131 59391-0 F. +49 8131 92604

info@kem-kueppers.com

КЕМ Сервис и ремонт

Wettzeller Straße 22 93444 Bad Kötzting Deutschland

T. +49 9941 9423-0 F. +49 9941 9423-23

info@kem-kueppers.com

Другие дистрибьюторы и партнеры по адресу: www.kem-kueppers.com

Ваш местный партнер:

